

【添付資料】

| 主な構成商品 | | | 主な補修用性能部品 | | |
|-------------|-----------|---------|------------------|---------------|------------------------------|
| 品名 | 品番 | 製造打ち切り年 | 品名 | 品番 | 供給状況(括弧内は供給終了年) |
| インターホン親機 | SHN6230WK | 2005年 | 制御プリント板ブロック | SHN6230WK4200 | 供給終了(2016年) |
| | | | 電源プリント板ブロック | SHN6230WK4210 | 供給中(在庫のみ) |
| | | | カールコード | SHNT1140W2050 | 供給中(在庫のみ) |
| | | | ハンドセット(カールコードなし) | SHNT1140W4300 | 供給終了(2019年) |
| モニターテレビユニット | SHN3525WK | 2004年 | 本体ブロック | SHN3527W4001 | サービス対応を終了しました。リニューアルをお願いします。 |
| | | | テレビ基板ブロック | SHN3525WK4200 | |
| 警報表示付ドアホン子器 | EJ156A | 2005年 | 本体ブロック | EJ156AN4002 | 供給中 |
| | | | プレートブロック | EJ156A7000 | 供給終了(2018年) |
| | EJ813 | 現行品 | 本体ブロック | EJ8134001 | 供給中 |

(注)

2020年5月25日

- 弊社では補修用性能部品の供給終了後はご希望に応じて工場へお預かりし、できるだけ修理に努めさせていただいておりますが、当該商品群の一部修理は内部の電子部品の多くが経年劣化していることに加え、入手が困難な電子部品が日々増加しており、工場にお預かりしても難しい状況です。