

グリフィン横浜・桜木町

修理完了日	商品品番	不具合内容	処理内容
20200130	SHN6230WK	鳴動不良／勝手に鳴動する	事業部修理品(取付)
20190621	SHN6230WK	出力不良	半田付修正
20190603	SHN6230WK	出力不良	見積キャンセル[出張修理品]
20171216	SHN6230WK	施・解錠不良	半田付修正
20170327	EJ156A	通話・呼出不良／呼出し音鳴らない	ドアホン子器交換
20151205	SHN6230WK	通話・呼出不良／通話音質が悪い	修理技術料変更
20140922	SHN3525WK	表示・映像不良(液晶、CRT)／映らない	プリント板ブロック交換
20140904	SHN3525WK	表示・映像不良(液晶、CRT)／映らない	モニターテレビ交換
20140829	SHN3525W	表示・映像不良(液晶、CRT)	修理前キャンセル[出張修理品]
20140429	EJ156A	操作不良	取付位置変更
20130622	EJ813	動作不良	修理に必要な状況確認
20130307	SHN6230WK	通話・呼出不良	プリント板ブロック交換
20110914	SHN8230	通話・呼出不良	配線確認、修正
20070922	SHN3525WK	表示・映像不良(液晶、CRT)／映らない	配線確認、修正
20050610	EJ813	鳴動不良	配線確認、修正

(注)

- ・修理履歴はパナソニック LS テクノサービス(株) が修理した2005年1月からのデータです。
- ・データ抽出には万全を期すように努めておりますが、抽出時の諸要因により漏れが発生する場合があります。

分岐器