

## 建物巡回点検調査シート

調査日:平成30年12月21日(金)

物 件 担 当	報告 者
	

N14

### 建物名

グリフィン横浜・桜木町

点検者印



高橋

内 容	場 所	詳 細	不具合箇所CK		不具合箇所、対処内容等
外観確認	建物周囲	床陥没・壁テープ跡	不良	□	良好 ペ
	駐車場周辺	機器破損等	不良	□	良好 ペ 駐車場(有り)無し)
	駐輪場	設備損傷等	不良	□	良好 ペ 駐輪場(有り)無し)
	ゴミ集積所	臭い・整理状況	不良	□	良好 ペ
	エントランス	壁テープ跡等	不良	□	良好 ペ
	エレベーター	表面損傷等	不良	□	良好 ペ
	共用廊下・階段	床材・壁材剥離	不良	□	良好 ペ
	管理員室	警報・整理状況	不良	□	良好 ペ
	屋上・看板等	設備損傷等	不良	□	良好 ペ (実施・未実施) 看板支柱発錆
	宅配ロッカー	鍵不具合・破損	不良	□	良好 ペ
電気機器	照明器具	不点灯・破損	不良	□	良好 ペ EV前故障
	地下ピット等	ポンプ可動状況	不良	□	良好 ペ (実施・未実施)

