
御 見 積 書

工事 No. 2015-024

管理 No.

グリフィン横浜・桜木町管理組合 御 中

一 金 4 3 2 , 0 0 0 円 也

(内訳 工事金額 ¥400,000- 消費税額 ¥32,000-)

但 し 、 グ リ フ ィ ン 横 浜 ・ 桜 木 町 建 物 劣 化 診 断 調 査 業 務 と し て

上 記 工 事 の 通 り 御 見 積 致 し ま し た の で 何 卒 御 用 命 の 程 御 願 い 申 し 上 げ ま す 。

※見積有効期間 : 90日

2015 年 7 月 27 日

株式会社  システム
〒220-0003 横浜市西区楠町4番地7
TEL 045-290-0020 FAX 045-290-0021

グ リ フ ィ ン 横 浜 ・ 桜 木 町 建 物 劣 化 診 断 調 査 業 務

工 事 場 所	横浜市中区花咲町 1-8-1	建 築 面 積	229.59 m2	69.49 坪		
規 模 ・ 構 造	鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階建	法 延 床 面 積	2,070.92 m2	626.45 坪		
備 考	共同住宅 65戸（区分所有者 66） 管理事務室1戸 竣工 平成13年04月					
名	称	適 用	数 量	単 位	金 額	備 考
1	建 物 劣 化 診 断 調 査		1.0	式	400,000	
2	諸 経 費		1.0	式	40,000	
	合 計				440,000	
	出 精 値 引		1.0	式	▲ 40,000	
	改 め 計				400,000	
	消 費 税		8.0	%	32,000	
	総 合 計				432,000	

<p>《調査内容》</p>	
1	概要
	1、建物概要
	2、調査概要
2	診断結果
	1、診断結果のまとめ
	2、部位別劣化度
	3、塗膜の劣化度
3	調査結果
	1、目視等による劣化診断（塗膜の状態、鉄部の状態、屋上・バルコニーの状態、外部廊下・階段床の状況、シーリングの状況）
	2、磁器タイルの付着力測定
	3、塗膜の付着力測定
	4、磁器タイル壁面の中酸化深度の測定
	5、塗膜壁面の中酸化深度の測定
	6、シーリングダンベル物性試験
	8、調査図面
4	調査写真集

