

工事写真

物件名：グリフィン横浜・桜木町

工事名称：《消防指摘・受信機バッテリー交換》

工期： 2021年5月20日～ 2021年5月20日







CommunityOne

工事写真報告書

下記のとおり、写真報告をいたします。





物件名: グリフィン横浜・桜木町

| 写真貼付欄 | 内容 |
|---|---|
|  | No. <u>1</u> 場 所 : 屋外 内 容 : 物件名称 備考 : i ii iii iv v vi 撮影日 : 2021 年 5 月 20 日 |
|  | No. <u>2</u> 場 所 : 火災受信機 内 容 : バッテリー交換前 備考 : i E7エラーが出ています ii iii iv v vi 撮影日 : 2021 年 5 月 20 日 |
|  | No. <u>3</u> 場 所 : 火災受信機 内 容 : バッテリー新旧対象 備考 : i 手前が新品、奥が旧品 ii iii iv v vi 撮影日 : 2021 年 5 月 20 日 |
|  | No. <u>4</u> 場 所 : 火災受信機 内 容 : 既存撤去 備考 : i ii iii iv v vi 撮影日 : 2021 年 5 月 20 日 |

工事写真報告書

下記のとおり、写真報告をいたします。

物件名: グリフィン横浜・桜木町

| 写真貼付欄 | 内容 |
|---|----------------|
|  | No. <u>5</u> |
| | 場 所 : 火災受信機 |
| | 内 容 : バッテリー交換後 |
| | 備考 : |
| | i |
| | ii |
| | iii |
|  | No. <u>6</u> |
| | 場 所 : 火災受信機 |
| | 内 容 : バッテリー交換後 |
| | 備考 : |
| | i エラー表示は復旧しました |
| | ii |
| | iii |
|  | No. |
| | 場 所 : |
| | 内 容 : |
| | 備考 : |
| | i |
| | ii |
| | iii |
|  | No. |
| | 場 所 : |
| | 内 容 : |
| | 備考 : |
| | i |
| | ii |
| | iii |
| iv | |
| v | |
| vi | |
| 撮影日 : 年 月 日 | |