


工 事 写 真 報 告 書

現場名：グリフィン横浜桜木町 様

内容：正面内扉自動ドア部品交換（電気錠、駆動プーリー）

作業日：2016年3月16日

施工者：株式会社 神奈川ナブコ



4:
電気錠(オートロック装置)


交換前



5:
交換中



6:
交換後




7:
駆動プーリー

交換前



8:
交換中



9:
交換後

ナフコ 自動ドア作業報告書

NABCO 株式会社 神奈川ナフコ

横浜支店 TEL.045-323-0725 FAX.045-323-0774
 メンテナンス部 TEL.045-321-7795 FAX.045-321-8595
 田園都市営業所 TEL.045-902-7250 FAX.045-902-2266
 川崎営業所 TEL.044-533-0725 FAX.044-533-0730
 横須賀営業所 TEL.046-827-2505 FAX.046-827-2507
 厚木支店 TEL.046-230-0725 FAX.046-230-0710
 小田原湖南営業所 TEL.0465-24-7251 FAX.0465-24-7254

平成 28 年 3 月 16 日

お客様名	ワフィン様 様		ご請求先名		
住所	〒 中区花咲町 1-8-1		名称		
到着・退出	10 時 35 分 ~ 11 時 15 分	作業者名	住所		
取付年月	年 月	内田	ご担当者名		
種別	(1)自動ドア (2)建材 (3)その他 ()		電話番号	FAX番号	
管理番号	50691	号機番号	01130103A		
機種	DF-75	補助センサー	P-2109		
検出装置(内側)	HW-3T (色)	検出装置(外側)	集合図機 (色)		
併用	(色)	併用	(色)		
開閉回数	1,047,100 回	セーフティターン回数	開 / 回 閉 回		
取付場所	1 階 正面入口 内扉				
故障原因及び処置	A.エンジン本体	内部不良(動かない・出力低下・異音・軸摩耗・クッション効かず)/その他()			
	B.コントローラー	内部不良(作動せず・補助センサー回路不良・設定不可)/エラー表示/タイマー/ヒューズ切れ			
	C.センサー	作動不良/感度不安定/開放/自然開閉/その他()			
	D.消耗部品	(駆動・従動) ブーリー破損・ひび割れ/ベルト摩耗・硬化/吊車破損・摩耗/脱輪/レール摩耗/異音			
	E.電気錠	機種() 内部不良(本体・制御器)/その他()			
	F.サッシ関係	点検口(固定不良・擦れ)/扉(吊元・フレ止め・ガイドローラー)/ガイドレール/その他()			
	G.錠前関係	錠前不良/錠前取付手直し/注油調整/鍵破損/鍵受/その他()			
	H.その他	到着時異常なし/その他()			
作業内容					
1F 正面入口 内扉					
電錠(オートロック装置)、駆動アッシー交換致しました。					
各部点検、調整、タンス内電池交換致しました。					
動作確認致しました。					
費用区分	有償・無償(契約範囲内・下見・保証期間)		保守契約	有・無	
下記部品を交換いたしました			請求明細		処置後の状況
品名	数量		項目		見積書ご提出先
			基本技術費		
			出勤諸経費		
			夜間・休日作業料		
			扉脱着・復旧作業費		
					No.

(注)自動開閉装置の保証期間(満1ヶ年)を経過しますと故障、修理、分解、整備は有償となります。但し保守契約締結先には原則として人件費は除外されます。