


グリフィン横浜・桜木町 建物劣化調査図面

コミュニティワン株式会社


西面立面図



グリフィン横浜・桜木町 建物劣化調査図面
 コミュニティワン株式会社

北面立面図

※目視の範囲では特に劣化確認されません。



グリフィン横浜・桜木町 建物劣化調査図面

南面立面図

コミュニティワン株式会社


※目視の範囲では特に劣化確認されません。




グリフィン横浜・桜木町 建物劣化調査図面

コミュニティワン株式会社

東面立面図




R階



11階

タイル
浮き18枚


タイル
浮き3枚



10階

タイル
浮き18枚

タイル
浮き3枚







9階

タイル
浮き14枚

タイル
浮き2枚




グリフィン横浜・桜木町 建物劣化調査図面	R-9階 平面図
コミュニティワン株式会社	



グリフィン横浜・桜木町 建物劣化調査図面

コミュニティワン株式会社

8-5階 平面図



グリフィン横浜・桜木町 建物劣化調査図面	4-2階 平面図
コミュニティワン株式会社	