

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果不備事項改修（計画）報告書

2023年5月8日

横浜市中消防署長

報告者住所 横浜市中区 花咲所

職・氏名 1-8-1
グリ752 横浜-桜木所

電話番号 理事長 上村光生

045-386-5272

年 月 日に届け出た消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書による消防用設備等（特殊消防用設備等）の不良について、次のとおり改修（計画）しました。

防火対象物	名称	令別表第一区分	(5)項
	所在地		
不良内容	改修（計画）・措置内容		実施（予定）年月日
ス煙感知器	消防設備業者より見積取得の上、8/100月（税）にて交換工事実施		2023年8月末日迄にて実施
ス電圧降下検知器			

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果不備事項是正通知書

防火対象物関係者 各位

横浜市中消防署長

令和5年5月16日に届出された消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書によると、次の消防用設備等（特殊消防用設備等）について、不備事項があります。

- 今回の報告で不良のある消防用設備等（特殊消防用設備等）については、早急に改修を実施してください。
- 今回の報告で点検の未実施がある消防用設備等（特殊消防用設備等）については、早急に点検を実施し、結果を報告してください。点検した結果が届出されない場合は、消防法第17条の3の3に規定する義務は履行されません。

防火対象物名称		所在地		設備等名称		不良	未実施
グリフィン横浜-桜木町		横浜市中区 花咲町 1-8-1					
設備等名称	不良	未実施	設備等名称	不良	未実施		
消火器具	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	非常警報器具及び設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
屋内消火栓設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	避難器具	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
スプリンクラー設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	誘導灯及び誘導標識	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
水噴霧消火設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	消防用水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
泡消火設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	排煙設備	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
不活性ガス消火設備	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	連結散水設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ハロゲン化物消火設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	連結送水管	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
粉末消火設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	非常コンセント設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
屋外消火栓設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無線通信補助設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
動力消防ポンプ設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	非常電源（	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
自動火災報知設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	配線	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ガス漏れ火災警報設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	総合操作盤	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
漏電火災警報器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	特殊消防用設備等（	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
消防機関へ通報する火災報知設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

備考

※この様式は適宜修正して使用することができる。

グリフィン横浜・桜木町 管理組合 御中

写真報告書

ご物件名： グリフィン横浜・桜木町

作業内容： 消防用設備等点検結果不備事項





作業日： 2023 年 4 月 11 日

株式会社東急コミュニティー

写真報告書

下記のとおり、写真報告をいたします。

物件名: グリフィン横浜・桜木町

写真貼付欄	内容
	<p>No. <u>1</u></p> <p>場 所 : 4. 5. 11階</p> <p>内 容 : 防火戸用 煙感知器三種不作動です。</p> <p>備考 :</p> <p>i</p> <p>ii</p> <p>iii</p> <p>iv</p> <p>v</p> <p>vi</p> <p>撮影日 : 2023 年 4 月 11 日</p>
	<p>No. <u>2</u></p> <p>場 所 : 屋上補給水槽</p> <p>内 容 : 端子台カバーが不明です。</p> <p>備考 :</p> <p>i</p> <p>ii</p> <p>iii</p> <p>iv</p> <p>v</p> <p>vi</p> <p>撮影日 : 2023 年 4 月 11 日</p>
	<p>No. <u>3</u></p> <p>場 所 : ホンペ室及び防護区画</p> <p>内 容 : 危険性標識の貼り付けが必要です。</p> <p>備考 :</p> <p>i</p> <p>ii</p> <p>iii</p> <p>iv</p> <p>v</p> <p>vi</p> <p>撮影日 : 2023 年 4 月 11 日</p>
	<p>No.</p> <p>場 所 :</p> <p>内 容 :</p> <p>備考 :</p> <p>i</p> <p>ii</p> <p>iii</p> <p>iv</p> <p>v</p> <p>vi</p> <p>撮影日 : 年 月 日</p>