

報告日：23年3月15日

グリフィン横浜・桜木町管理組合 御中



東北地方太平洋沖地震 被災状況 目視簡易調査報告書

物件概要

棟No.	14	物件名	グリフィン横浜・桜木町		
住 所	神奈川県横浜市中区花咲町 1-8-1				
調査年月日	平成23年3月12日 <input checked="" type="checkbox"/> 午前 <input type="checkbox"/> 午後			調査者	間宮・角

調査内容

外 構	周辺状況	被害、有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 状況()
	沈下関係	被害、有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 状況()
	通 路	被害、有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 状況()
建 築 関 係	外 壁	問題なし
	構造躯体	問題なし
	扉 関 係	問題なし
	エキSPAN	問題なし
	そ の 他	特になし
設 備 関 係	受水槽等	正常
	給水管	正常
	排水管	正常
	自火報	正常
	エレベーター	正常
	駐 車 場	正常
	ピ ッ ト	問題なし
	ポ ン プ	作動していることを確認
ライフライン	電 気	供給あり
	水 道	供給あり
	ガ ス	供給あり

各種手配の要否

診断必要の有無	必要なし	
防災品等の手配	必要なし	
行政等への手配	必要なし	

本報告書は、目視簡易調査に基づいた報告書の為、後日実施される各設備メーカー等による詳細調査結果から内容が相違する場合がございます。 予めご了承の程、宜しくお願い申し上げます。